

平成 年 月 日

主任技術者各位 殿

東光電気株式会社  
営業本部 機器営業部

既納品の U G S I 形器

( CGDL-41, DLSC-5 ) の制御器交換の御願いについて

拝啓 時下益々御清栄のことと御慶び申し上げます。

平素は格別の御高配を賜わり厚く御礼申し上げます。

さて、以前に納入させていただきました UGS の I 形器に於きまして、通常であれば問題ありませんが、レアーケースとして配電線に地絡事故があり、且つ、バンク容量が大きい等の条件が同時に重なった場合に UGS が開放してしまう場合があります。

つきましては、誠に恐縮ではございますが、 UGS として万が一誤動作があつた場合には大変御迷惑をおかけすることとなりますので、この際、制御器の取替えをさせていただきたく、宜しく御取り計らいの程、御願い申し上げます。又、現在納入させていただいている小形、軽量、コンパクトな新形の UGS II 形器 ( CGDL-5, DLSC-6 ) は、特に問題なく御使用いただけますので、引き続き宜しく御願い致します。

尚、取替えにあたって、弊社技術員が、おうかがい致しますので宜しく御願い申し上げます。

敬 具

記

件名（ビル名）	
実施予定日	平成 年 月 日 ( ) 時 ~ 時
連絡先	東京都千代田区有楽町 1-7-1 東光電気株式会社 営業本部機器営業部電力機器課 吉澤、矢嶋 ☎ 03-3214-5282 (直通)

東光電気(株)UGS I形器(CGDL-41, DLSC-5)の制御器  
交換について

1. 打合せ日時

平成6年12月1日

：東光電気(株)営業本部 機器営業部長 吉田氏

電力機器課長 吉澤氏(担当)

TEL 03-3214-5282

2. 標記、1型器に誤動作の発生が判明したため、メーカー側では、  
当該機器の交換作業を行いたい、との申入れがあった。

3. 当該機器の自家用需要家への取付け平成3年から平成5年の間、総  
数572件である。

この内、当協会会員受託施設には、49件が取付けられている。

4. 機器交換は、平成6年12月から平成7年6月を目途に実施したい  
とのことである。

5. 実際の交換作業については、必ず、事前に会員を通して施設者に案  
内し、日程等の調整をする旨を、東光電気(株)側に申入れ、了承された。

6. 機器交換作業については2時間以内(直接の交換作業は30~40  
分)のことである。

当日の会員立合費用については、11,000円とすることを合意  
した。